

台州锦浩清洗工程

商用油烟机深度清洗专家

金属本色交付


油烟系统深度清洗报告



安全



合规



0事故

台州市锦浩清洗工程有限责任公司



2026年04月30日 17:22

油烟设施清洗报告

开具时间：2026年04月30日 17:22

编号：ZW0004-20260430-1722

商户名称	xxx饭店		
商户负责人	张三	联系电话	182xxxx2928
服务单位名称	台州市锦浩清洗工程有限责任公司	联系电话	18839826670
服务单位负责人	何珂瑶		
服务时间	2026年04月30日 17:22		
门店地址	台州市椒江区市府大道xxx		
设备信息		验收内容	
项目	是否服务	是否合格	备注
油烟罩	已服务	合格	-
挡火板	已服务	合格	-
净化器	已服务	合格	-
集烟箱	已服务	合格	-
主管道	已服务	合格	-
风机	已服务	合格	-

客户验收方验收意见		
是否按时完成	<input checked="" type="checkbox"/> 按时完成	<input type="checkbox"/> 未按时完成
是否按量完成	<input checked="" type="checkbox"/> 按量完成	<input type="checkbox"/> 未按量完成
服务质量	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 不满意

施工对比照片（一）

服务位置	服务前照片	服务后照片
油烟罩		
挡火板		
净化器		
集烟箱		

施工对比照片 (二)

服务位置	服务前照片	服务后照片
主管道		
风机		
服务单位证照资质		
人员资质		

验收人	张三
-----	----

服务单位意见	
服务单位(盖章)	
开具人	
处理结果	本次服务已完成，现场验收合格，建议按周期继续维护。

照片附件：第三方服务公司进行施工时，请客户方安排专人现场跟进服务过程及验收结果。服务前要求的部位现场拍照，服务后进行拍照验收。正式 PDF 不包含视频，视频请在电子报告详情页中查看。